

BOLETIM TÉCNICO Nº

0129.0

APLICAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	AREA ADM.	DIVULGAR P/	<input checked="" type="checkbox"/>	RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO	DATA	25/01/2008
	<input checked="" type="checkbox"/>	AREA TEC.		<input checked="" type="checkbox"/>	OFICINA/LABORATÓRIO	VALIDADE	indeterminado
				<input checked="" type="checkbox"/>	ESTOQUE/SUPRIMENTOS		
				<input checked="" type="checkbox"/>	GERÊNCIA/CHEFIA		

LINHA	PRODUTO	MODELO	ELABORADO POR:	APROVADO POR:	Folha:
Marrom	TV	29" CW-62A / CW-62C	Vanderlei	<input checked="" type="checkbox"/> SUP: L.Komninakis <input type="checkbox"/> GER: <input type="checkbox"/> DIR:	1

ASSUNTO: Fase deslocada

Senhores Técnicos,

Informamos que esta ocorrendo em campo o sintoma de fase desloca conforme a figura 1e 2.



Figura 1



Figura 2

1- Este sintoma ocorre quando o resistor R412 de 7,5K ohm se encontra aberto.

2- Neste caso substituir o resistor R412 de partnumber 0RD7501A609 pelo mesmo valor de (7,5K ohm).

