MJL4302A
OUT
0.33R
8Ω
100R
TIP42
10R
1N4007
TIP41C
100PF
270PF
10K
18K
1N4007
47OR
100R-50V
ZX-BC548
JUMP
1X-BC548
1N4007
TIP41C
100PF
18K
1K8
22UF-35V
820R-3W
IN
270R-3W

MJL4302A
OUT
0.33R
8Ω
100R
TIP42
10R
1N4007
TIP41C
100PF
270PF
10K
18K
1N4007
47OR
100R-50V
ZX-BC548
JUMP
1X-BC548
1N4007
TIP41C
100PF
18K
1K8
22UF-35V
820R-3W
IN
270R-3W

MJL4302A
OUT
0.33R
8Ω
100R
TIP42
10R
1N4007
TIP41C
100PF
270PF
10K
18K
1N4007
47OR
100R-50V
ZX-BC548
JUMP
1X-BC548
1N4007
TIP41C
100PF
18K
1K8
22UF-35V
820R-3W
IN
270R-3W

MJL4302A
OUT
0.33R
8Ω
100R
TIP42
10R
1N4007
TIP41C
100PF
270PF
10K
18K
1N4007
47OR
100R-50V
ZX-BC548
JUMP
1X-BC548
1N4007
TIP41C
100PF
18K
1K8
22UF-35V
820R-3W
IN
270R-3W

MJL4302A
OUT
0.33R
8Ω
100R
TIP42
10R
1N4007
TIP41C
100PF
270PF
10K
18K
1N4007
47OR
100R-50V
ZX-BC548
JUMP
1X-BC548
1N4007
TIP41C
100PF
18K
1K8
22UF-35V
820R-3W
IN
270R-3W

MJL4302A
OUT
0.33R
8Ω
100R
TIP42
10R
1N4007
TIP41C
100PF
270PF
10K
18K
1N4007
47OR
100R-50V
ZX-BC548
JUMP
1X-BC548
1N4007
TIP41C
100PF
18K
1K8
22UF-35V
820R-3W
IN
270R-3W