

INFORMATIVO TÉCNICO

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
SAT	12/03/07	GERAL	BTG 003/07	0

PROCEDIMENTO PARA CORREÇÃO DE ANORMALIDADES DOS TELEVISORES:

GBT-2911/GBT-2912/TF-2952/TF-2953/TV-2922/TV-2923/TV-2924/ TVD-2951

Segue abaixo procedimentos de correção das anormalidades de tela escura e/ou produto desligando.

Estes procedimentos devem ser adotados em todos os produtos que derem entrada nos postos autorizados, independente da anormalidade relatada pelo cliente.

SUBSTITUIR COMPONENTES		
POSIÇÃO	COMPONENTE ORIGINAL	SUBSTITUIR POR
Q830	TRT BC546B	TRT BC 337-25
C805	10uF / 160V	47uF / 160V
C913	2,2nF / 2KV	2,2nF / 4KV

ATENÇÃO!!!

O capacitor **C805** possui invólucro especial e deve ser solicitado à Gradiente pelo código **420649001000** ou adquirido no mercado de componentes eletrônicos pelo código do fabricante **EPCOS 85°C B43821**.

Para preenchimento da Ordem de Serviço, adotar as seguintes aplicações:

OS	POSIÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
TC	Q830	TRT BC 337/25	152002659000D
TC	C805	CE 47uF 20%% 160V	420649001000
TC	C913	CC 2,2KPF 10%% 4KV	452002603000

Caso seja necessário, encaminhe suas dificuldades e dúvidas através do GVS.

SAT - Serviços de Assistência Técnica
Gradiente Eletrônica S/A