




Tv Philips 29PT9467C

Defeito: Deficiência no Circuito Vertical



Este defeito é causado pelo diodo D452- BA158. Em medições realizadas nos pinos do Ci TDA4865AJ foi constatado baixa tensão no pino 3. Feito a Substituição por um IN4007 o aparelho voltou a funcionar perfeitamente.

